


CCE-03-CR CCE-04-CT

電源接続 / エンドシールキット

施工要領書



はじめに

CCE-03-CR・CCE-04-CT 電源接続 / エンドシールキットは下記ヒータ用です。

CCE-03-CR : BTV-CR、H612、H622、GM-1X、GM-2X

CCE-04-CT : BTV-CT、GM-1XT、GM-2XT、EM2-RL、QTVR

これ以外の組合せで使用することはできません。

施工および技術サポート


技術的な質問については弊社代理店あるいは弊社までお問い合わせください。

必要工具

- ナイフ ●ラジオペンチ ●ニッパー ●カッター
- マイナスドライバー ●圧着工具
- ヒートガンまたはプロパントーチ

キット内容

| 項目 | 数 | 名称 |
|----|---|--|
| A | 4 | 電源供給導線用圧着端子 (18-22AWG用 2個、14-16AWG用 2個) |
| B | 1 | アース用圧着端子 |
| C | 2 | 電源接続用熱収縮チューブ (長さ 20mm) |
| D | 1 | 電源接続用熱収縮チューブ CCE-03-CR (長さ 200mm) CCE-04-CT (長さ 180mm) |
| E | 1 | 電源接続用熱収縮チューブ (長さ 200mm) CCE-04-CTのみ |
| F | 1 | 電源接続用熱収縮チューブ CCE-03-CR (長さ 20mm) CCE-04-CT (長さ 25mm) |
| G | 1 | エンド用熱収縮チューブ (長さ 40mm) |
| H | 1 | エンド用熱収縮チューブ (長さ 120mm) |
| I | 1 | エンド用熱収縮チューブ (長さ 140mm) CCE-04-CTのみ |
| J | 1 | 電源接続用マスティック |



警告








本組立部品は電気機器です。適切な運転を確保して感電や火災を防ぐためには、正しく施工することが必要です。本施工要領書に記載されているすべての項目に従い、以下に述べる重要事項を必ずお守りください。








- 万が一ヒータケーブルが損傷していたり、適切に施工されていない場合、放電火花による火災被害を最小限するために、さらに弊社の要求事項および電気設備技術基準に適合させるために、各ヒータケーブル分岐回路すべてに対し地絡検出装置を取付けること（ヒータケーブルのブレードには必ずD種接地工事を実施してください）。なお、従来の回路保護方式（配線用ブレーカ等）ではこの火花が防止できません。
- 指定された専用部品の使用により、安全性が確保されます。代用品やビニールテープ等の使用は避けること。
- ヒータ導線（母線）間の黒色部分（発熱体）あるいは導線にらせん状に巻きつけてある黒色のファイバー（発熱体）は導電性があり、適切な施工を実施し濡らさないこと。短絡の可能性がります。








注意





作業中、熱収縮チューブを焦がしたり焼いてしまった場合、目、肌、鼻、喉に刺激性のある臭いが発生します。








- 施工前と施工中において、キット、付属部品、ならびにヒータケーブルの両端末は決して濡らさない（乾燥させておく）。
- 損傷した導線は過熱したり・短絡したりする可能性があります。被覆や発熱体に切り込みを入れる際、ブレードや導線を損傷させないこと。
- 導線を互いに接触させると短絡します。導線同士は必ず離れた状態にして置くこと。
- 熱による損傷を受けた組立部品は短絡の可能性がります。
- 熱収縮作業にはヒートガンやプロパントーチを使用すること。トーチを使用する場合、炎は青色の強い炎を避け、黄色の弱い炎で使用する。また、熱収縮チューブを過熱、気泡や焦げの発生から守るには、炎を常に動かして置くことが必要です。
- 他の組立部品は熱しないこと。損傷を受けた部品は交換すること。
- ファイバグラス等の耐火保温材を利用すること。
- いつでも参照できるように、本要領書は大切に保管してください。





















本カタログに記載する情報(図を含む)は、信頼のおけるものと考えていますが、その情報の完全性について保証するものではありません。ご使用の際には、選定した製品が用途に適合するかどうかについて貴社にて評価・確認していただく必要があります。当社の責任範囲は、製品の取引条件にて確認されることのみであり、製品の使用、誤使用等によって起こった偶発的、間接的損傷については、製造物責任法で定める場合を除き責任を負いません。仕様の変更は予告なしに行うことがあります。また、仕様に影響を与えない範囲での材料、工程等の変更を行うことがあります。但し、別途契約書にて確認した取引条件についてはそれに従うものとします。